⑪特許出願公告

許 公 報(B2) 四特

平1-30008

@Int Cl.4

識別記号

厅内整理番号

平成1年(1989)6月15日 ❷❸公告

F 16 C 33/34 C 21 D 7/04

8312 - 3JA - 7371 - 4K

発明の数 1 (全5頁)

❷発明の名称 軸受転動体

> ②特 昭59-146220

69公 開 昭61-24818

20世 昭59(1984)7月14日 ❸昭61(1986)2月3日

喜 久 男 砂発 明 者 前田

三重県員弁郡大安町平塚974番地

砂発 明 者 郁 杉浦

生

三重県四日市市小古曽1-7-11

砂発 明 者 本 村 雅 文

静岡県磐田市中野1-105

砂出 願 エヌ・テー・エヌ 東 人

大阪府大阪市西区京町堀1丁目3番17号

洋ベアリング株式会社

四代 理 人

弁理士 鎌田 文二 川上 益喜

審査 官 **國参考文献**

特開 昭58-91118(JP, A)

特公 昭57-4465(JP, B2)

1

ᡚ特許請求の範囲

軸受転動体において、転動面となる表面を Rmax0.3~1.5μmのランダムな方向のすり傷で租 面にし、かつその表層に500MPa以上の残留応力 **層を形成したことを特徴とする軸受転動体。**

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は、軸受転動体、更に詳しくは、表面 が柤面である相手部材に対して長寿命を示す転動 体の構造に関するものである。

〔従来の技術〕

転動体の転動寿命に対して転動面の表面粗さが 重要な因子であることはよく知られており、転動 **面の研削仕上げはできるだけ滑らかな面にするこ** とが常識になつている。

一般的な軕受は、内輪、外輪、そして「玉」あ るいは「ころ」等の転動体から構成されている が、それぞれが単体として製造できる場合は、転 **動面の研削仕上げも容易であり、表面粗さは実用** 上問題のない範囲に納まつている。

しかしながら、軸受の構造において、例えば歯 車を備えた軕の一部を内輪として使用する場合が あり、軕は全体として複雑な形状をしているた め、転動体が接触する転動面部分の研削仕上げが 極めて困難であり、表面租さは例えばRmax3μm 25 潤滑油4を介して凹部に静油圧が作用し、同図に

2

程度の租面になり、これを相手に転動面が鏡面仕 上げされた転動体を使用すると、転動体の寿命が 実用上問題となる。

即ち、第5図に示す如く、転動面が粗面である 5 内輪1と鏡面の転動体2が接触するとき、潤滑油 膜の厚さが十分でないと、金属接触により粗面の 山が鏡面にぶつかり、この部分に応力が集中して 転動体2にピーリング損傷3が発生し、損傷部分 から剝離に至る破損状態が起こり、転動体 2 は計 10 算寿命に比して極めて短寿命になる。

上記ピーリング損傷3とは、深さ10µm程度の 浅い小剝離および亀裂の密集をいうものである が、第6図で拡大した如く、租面の山が鏡面に対 して接触すると、応力の集中により、転動体2の・・・ 15 表層が転動疲労じ、これが原因で前述した通り、 転動体2にピーリング損傷3が生じるのである。

転動体 2 に発生する上記のような不都合を解消 する手段として、転動体2の表面研削仕上げを粗 くすることが考えられる。

しかし、転動体2の表面研削仕上げを単に粗く 20 しても、ピーリング損傷の防止に大きな効果のな いことも後述するように事実である。

即ち、第7図のように、転動体2の転動面を内 輪1と同様の粗面にすると、双方の接触により、

3

矢印で示した如き引張応力により、転動体2ない し内輪 1 の凹部に亀裂が発生し、第 5 図で示した 鏡面と租面の転動接触の場合と同様にピーリング 損傷が生じる。

(発明が解決しようとする問題点)

このように柤面を相手に転動する転動体では、 ヒーリング損傷による短寿命が問題である。

そこでこの発明は、粗面を相手に転動する転動 体において、ピーリング損傷の発生を防止し、長 **寿命を示す転動体を提供することが目的である。** 【問題点を解決するための手段】

上記の問題点を解決するため、この発明は、転 助面となる表面をRmax0.3~1.5μmのランダムな 方向のすり傷で粗面にし、潤滑条件の改良を施 し、かつその表層に500MPa以上の残留応力層を 15 の後軽くスーパー仕上げを施したものである。 形成し、傷内に発生する静油圧的な引張応力に抗 することができるようにしたものである。

(実施例と効果)

以下、この発明の実施例を、鏡面仕上げした従 来品の転動体及び比較用に製作した転動体と対比 20 試片B しながら説明する。

この発明の転動体11は、第1図と第2図に示 す如く、内輪となる粗面軸12を支持するための ものであり、転動面となる表面が、ランダムな方 向のすり傷 (スクラッチ) で粗面 13に形成さ 25 4図に示すように大略円形である。 れ、その表層に500MPa(50kg/ml)以上の残留 応力層を設けて構成されている。

上記粗面軕12は表面粗さがRmax1~3μmで あるのに対し、転動体11の表面はランダムな方 Rmax0:3~0.8µmになっている。

に動体11に対する粗面加工の方法としては、 ー タンプラー、研摩、ショット等の加工手段を採用 することができる。

ちなみに、研削によつて表面がRmax0.8~1μ 35 mに仕上げられた転動体にみがきタンプラ加工を 施し、次に表面あらしタンプラ加工を施すことに より、Rmax0.3~0.8µmの表面粗さが得られる。

また、表層への圧縮残留応力の形成方法として は、タンプラー、ショツトの如き機械的処理や 40 AS処理 (マルストレツシング)、浸炭・窒化処理 のような熱処理をあげることができ、これら機械

的処理と熱処理を複合的に組合せて実施してもよ

4

表1は、異なつた租面加工方法によつて製作し た四種類の試片転動体と従来品の転動寿命試験の 5 結果を示しており、何れの転動体も「ころ」であ

従来品

従来品の転動体は表面が極めて滑らかであり、 その表面担さはRmax0.2μm以下である。

10 試片X

試片Xの転動体は、この発明による転動体の残 留応力層の効果を明確にするため、比較例として 製作したものであり、圧縮残留応力が付与されな いように研削仕上げで表面に無数の傷をつけ、そ 試片A

この転動体は表面にガラスピーズをショツトさ せ、その後軽くスーパー仕上げを施したものであ り、平均的な表面粗さはRmax5μmである。

この転動体は、表面にガラスピーズショットに よる処理を施しただけであり、平均的な表面狙さ はRmax0.6µmである。

上記試片A及びBの表面に形成される傷は、第

試片C

この転動体は、タンプラー加工のみであり、表 面には細長い傷が無数に存在する。

上記各試片X、A、B、Cの各転動体は、従来 向のすり傷によつて、平均的な表面祖さが 30 品の転動体に比べて表面が非常に粗くなつてお - り、これらの表面粗さは前記のように、平均的に Rmax0.3~0.8μmであるが、部分的には、1.5μm ランダムな方向の細長い傷が多数見られる。

> 次に、従来品及び各試片X、A、B、Cの転動 体に対し、Rmax3μmの表面租さをもつ円筒部材 を相手に、ヘルツ最大面圧3.1GPaの下で転動寿 命試験を行ない、その結果を表1に示した。

表 1 から分るように、従来品の転動体に比べて 表面粗さの粗い転動体は、切削によつてすり傷を つけた試片X以外、転動寿命が大きいことが理解 される。

— 34 —

6

表 転動体の転動寿命試験結果

| 転動体の種類 | 加工の種類 | Lio 寿命 (×10 ⁴ 回) | L ₅ 。寿命 (×10'回) | L ₁ 。寿命 の比 |
|--------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 従来品 | · - | 2190 | 3850 | 1 |
| 試片X | 傷+スーパー仕上 | 357 | 1300 | 0.16 |
| // A | ガラスピーズショツ トとスーパー仕上 | 2780 | 7970 | 1.27 |
| // В | ガラスピーズショツ トのみ | 3310 | 5690 | 1,51 |
| // C | タンプラーのみ | 8550 | 10100 | 3, 90 |

上記転動試験後の各転動体に対し、マルテンサ イト面からの回折X線の半価幅を測定し、表 2 に 15 応力測定結果を示しており、試片X以外は表層に その結果を示している。

表 2 試験後の転動体表 面の半価幅低下

| 転動体の種類 | 半価幅低下 | | |
|--------|--------------|--|--|
| 従来品 | 1.1(潤滑性劣る) | | |
| 試片X | ※0.7(// 良) | | |
| " A | 0.7(// 良) | | |
| " B | 0.9(// やや良) | | |
| " C | ※0.7(// 良) | | |

※ ランダムな細長い傷

動体は、半価幅低下が非常に大きいことがわか

- 半価幅低下は、転動面の温度上昇にに対応する ため、潤滑性の尺度に使用できると考えると、表 2の結果から、表面粗さの小さい従来品の転動体 35 図面の簡単な説明 は、試片X、A、B、Cの転動体に比べて潤滑性 が劣ることになる。

これに対して、試片X及びCの転動体の如く、 細長い傷で粗面にしたものは、半価幅の低下が小 さく、潤滑性が良好なことが分かる。

表1の転動寿命試験結果と対比すると、必ずし も潤滑性の良い転動体の転動寿命が大きいとはい えず、潤滑性がやや劣ると判断される試片Bの寿 命は、潤滑性の優れた試片Xより長寿命である。

第3図は、各転動体の転動試験前の表層の残留 圧縮の残留応力が生成されている。

これらの圧縮残留応力は、表層深さ0.1㎞前後 において500MPa以上になつている。

第4図は各転動体の半価幅低下、残留応力及び 20 表面粗さと寿命の関係を示しており、従来品及び 試片Xの転動体に比べ、試片A、B、Cと順次転 動寿命が延びている。

以上のことにより、柤面相手の転動体に対して 疲労寿命を向上させるには、単に表面租さを大き 25 くして潤滑性を向上させるだけでは不十分であ り、表層に圧縮残留応力を生成させることが必要 である。

更に、耐ビーリング強度に対する圧縮残留応力 の影響については、ピーリング損傷の発生よりも 表 2から明らかな如く、鏡面をもつ従来品の転 30 進展を抑制する効果のあることが分かつており、 従って表面相さを大きくしたとき、無数に存在す …… るすり傷の底に作用する応力集中を、この圧縮残 留応力が緩和し、ビーリング損傷の発生防止に著いる。 しい効果を発揮するのである。

第1図はこの発明に係る転動体の使用状態を示 す縦断正面図、第2図は同上の拡大横断面図、第 3 図は転動体の表層における残留応力の測定図、 第4図は転動体の半価幅低下、残留応力及び表面 40 あらさと寿命の関係を示すグラフ、第5図乃至7 図の各々は転動体に対するピーリング発生の説明 図である。

11は転動体、12は粗面軸、13は粗面。









